



รายงานการตรวจสอบอาคารสถานพยาบาลในเขตพื้นที่
จังหวัดพะเยาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง
แผ่นดินไหวใน สปป.ลาว
ด้านทิศตะวันออกเฉียง
เหนือของ จ.น่าน

ตำแหน่ง รพ.
อำเภอต่าง ๆ ของ
จ.พะเยา ที่เข้าทำ
การตรวจสอบ
อาคาร ซึ่งอยู่ใกล้
จุดศูนย์กลาง
แผ่นดินไหว



โดย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสถานพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทำการตรวจสอบโดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้เงื่อนไขการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบด้วยสายตา และเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น โดยขอขยายการตรวจสอบเป็นไปเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้อาคาร

โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ

๑. โครงสร้างหลักของอาคาร

- ไม่พบการสีกหรือของอาคารที่เป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง
- ไม่พบสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีการทรุดตัวของฐานราก
- ไม่พบรอยแตกร้าวของเสาและคานที่เป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง พบเพียงการแตกร้าวขนาดเล็กที่ผิวปูนฉาบ

๒. ผนังก่ออิฐฉาบปูน

- พบรอยแตกร้าวขนาดเล็กเป็นบางจุด และพบรอยแตกร้าวเดิมที่ขยับตัวเพียงเล็กน้อยเป็นบางจุด

ข้อสรุปและเสนอแนะ

๑. อาคารยังคงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
๒. การซ่อมแซมรอยแตกร้าว โดยการใช้ซีเมนต์พิเศษให้กำลังสูงและไม่หดตัว เกร้าท์รอยแตกร้าว



ตรวจสอบร่วมกับหัวหน้าช่าง รพ.



รอยแตกร้าวเดิมที่ขยับตัว ระหว่างผนังกับเสา



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ที่กลางผนัง



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ที่ผิวปูนฉาบห้องคาน



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ที่ขอบผนังช่วงล่าง



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ที่ขอบผนังช่วงล่าง

โรงพยาบาลภูซาง อำเภอภูซาง

๑. โครงสร้างหลักของอาคาร

- ไม่พบการสีกหรือของอาคารที่เป็นสิ่งบอเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง
- ไม่พบสิ่งบอเหตุว่าอาคารมีการทรุดตัวของฐานราก
- ไม่พบรอยแตกร้าวของเสาและคานที่เป็นสิ่งบอเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง

๒. ผนังก่ออิฐฉาบปูน

- พบรอยแตกร้าวขนาดเล็กเป็นบางจุด และพบรอยแตกร้าวเดิมที่ขั้วตัวเพิ่มเพียงเล็กน้อยเป็นบางจุด

ข้อสรุปและเสนอแนะ

๑. อาคารยังคงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
๒. การซ่อมแซมรอยแตกร้าว โดยการใช้ซีเมนต์พิเศษให้กำลังสูงและไม่หดตัว เกร้าทรายแตกร้าว



ตรวจสอบร่วมเจ้าหน้าที่ รพ.



รอยแตกร้าวขนาดเล็กระหว่างผนังกับเสา



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ระหว่างผนังกับเสา



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ที่ขอบล่างผนัง



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ที่ผนัง



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ระหว่างผนังกับเสา

โรงพยาบาลจุน อําเภोजุน

๑. โครงสร้างหลักของอาคาร

- ไม่พบการสึกหรอของอาคารที่เป็นสิ่งบอเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง
- ไม่พบสิ่งบอเหตุว่าอาคารมีการทรุดตัวของฐานราก
- ไม่พบรอยแตกร้าวของเสาและคานที่เป็นสิ่งบอเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง พบเพียงการแตกร้าวขนาดเล็กที่ผิวปูนฉาบ

๒. ผนังก่ออิฐฉาบปูน

- พบรอยแตกร้าวขนาดเล็กเป็นบางจุด และพบรอยแตกร้าวเดิมที่ขั้วตัวเพียงเล็กน้อยเป็นบางจุด

ข้อสรุปและเสนอแนะ

๑. อาคารยังคงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
๒. การซ่อมแซมรอยแตกร้าว โดยการใช้ซีเมนต์พิเศษให้กำลังสูงและไม่หดตัว เกร้าท์รอยแตกร้าว



ตรวจสอบร่วมกับ ผอ.รพ.



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ระหว่างผนังกับห้องคาน



รอยแตกร้าวขนาดเล็ก ระหว่างผนังกับเสา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ

๑. โครงสร้างหลักของอาคาร

- ไม่พบการสีกหรือของอาคารที่เป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง
- ไม่พบสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีการทรุดตัวของฐานราก
- ไม่พบรอยแตกร้าวของเสาและคานที่เป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง

๒. ผนังก่ออิฐฉาบปูน

- พบรอยแตกร้าวขนาดเล็กเป็นบางจุดซึ่งเป็นรอยแตกร้าวที่มีอยู่เดิมก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้

ข้อสรุปและเสนอแนะ

๑. อาคารยังคงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
๒. การซ่อมแซมรอยแตกร้าว โดยการใช้ซีเมนต์พิเศษให้กำลังสูงและไม่หดตัว เกร้าท์รอยแตกร้าว



ตรวจสอบร่วมกับ ผอ.รพสต.



รอยแตกร้าวขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นรอยร้าวเดิม



รอยแตกร้าวขนาดเล็กที่ผิวพื้น เป็นรอยร้าวเดิม



ไม่พบรอยแตกร้าวของโครงสร้าง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบอาคาร

(นายวิกร โทวารพงศ์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

สามัญวิศวกรโยธา สย.๑๑๔๑๑

เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบ บ.๓๐๔๔/๒๕๖๑

