



- |   |   |
|---|---|
| ① อาคารผู้ป่วยนอก เลขที่ 7758   | ⑬ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า               |
| ② อาคารบำบัดโรค เลขที่ 7756   | ⑭ บ้านพัก 1-2 (6 ครอบครัว) 5335         |
| ③ อาคารรณาคารเลือด(รีดกอน) และก่อสร้างอาคารอำนวยการ,ผู้ป่วยนอก,รังสีวินิจฉัย คสล.9 ชั้น เลขที่ 10765 (ใหม่) | ⑮ บ้านพัก 1-2 (6 ครอบครัว) 5335         |
| ④ อาคารผู้ป่วยใน เลขที่ 6222  | ⑯ ระบบประปา รพ.                         |
| ⑤ อาคารผู้ป่วยใน เลขที่ 6222  | ⑰ อาคารพยาบาล 24 ยูนิต เลขที่ 9555      |
| ⑥ อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ  | ⑱ อาคารพยาบาล 20 ยูนิต เลขที่ 3852      |
| ⑦ อาคารห้อง Linac 2.  | ⑲ อาคารพยาบาล 20 ยูนิต เลขที่ 3852      |
| ⑧ อาคารโรงครัว-อาหาร เลขที่ 4368  | ⑳ อาคารพักพยาบาล 20 ยูนิต เลขที่ 3852   |
| ⑨ อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์   | ㉑ บ้านพักผู้อำนวยการ แบบเอกชน           |
| ⑩ อาคารนั่งกลาง-หัตถ เลขที่ 3059  | ㉒ อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว เลขที่ 5462 |
| ⑪ อาคารที่พัก เลขที่ 3854   | ㉓ อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว เลขที่ 5462 |
| ⑫ อาคารพยาธิ  | ㉔ อาคารเก็บพัสดุ-คืนคลัง                |
| ⑬ อาคารพยาธิ  | ㉕ อาคารพักขยะ                           |
| ⑭ อาคารเก็บศพ   | ㉖ ระบบบำบัดน้ำเสีย                      |
| ⑮ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   | ㉗ อาคารงานช่าง-งานยานพาหนะ              |
| ⑯ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   | ㉘ บ้านพักระดับ 7-8                      |



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

โครงการ :  
ผังบริเวณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

สถานที่ :  
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

งานสถาปัตยกรรม  
นางสาวรัฐสุดา วงศ์บุรี  
ภสศ.20613

งานวิศวกรรมโยธา  
นายวิชิตเนตร หมั่นสาน  
ภย.55758

งานวิศวกรรมไฟฟ้า

งานวิศวกรรมเครื่องกล

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

งานเขียนแบบ  
นายวิชิตเนตร หมั่นสาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายวิกร ไตรวงษ์  
(หน.กลุ่มมาตรฐานอาคาร)

ผู้อำนวยการ  
นายกำพล ไหลมา  
(ว.ค.บ.1)

แบบเลขที่ :  
ศปส.1-AR 016/64

แบบแผ่นที่ .	ทั้งหมด
A-01	1/1

หมายเหตุ.  
กลุ่มงานอาคารและสภาพแวดล้อม  
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่  
ขอสงวนสิทธิ์ในแบบและรายการฉบับนี้